



คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ที่ ๒๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตามที่ สำนักข่าวไทย รายงานข่าวกรณีฝนตกหนัก ทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ สูงขึ้น เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำได้ทันต่อปริมาณน้ำฝน เพราะเครื่องสูบน้ำ ที่ประตุน้ำจตุรพักตรพิมานมีความพร้อมในใช้งานจำนวนน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน นั้น

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของปัญหาความพร้อมในการใช้งานของสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ๑. นายยงยศ เนียมทรัพย์   | ประธานกรรมการ       |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน<br>(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่<br>ลุ่มน้ำสำนักงานชลประทานที่ ๑๑) |                     |
| ๒. นายธีร สุขชี  | กรรมการ             |
| ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล<br>สำนักเครื่องจักรกล  |                     |
| ๓. นายสรสิทธิ์ ตรีเนตร   | กรรมการและเลขานุการ |
| นิติกรปฏิบัติการ<br>ส่วนนิติการ สำนักกฎหมายและที่ดิน<br>นิติกรประจำสำนักงานชลประทานที่ ๑๑                        |                     |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยเร็ว และเสนอรายงานมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชุติมันต์ สุกพรหมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑



**ด่วนที่สุด**

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ นิติกรประจำสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๖๐๕๐ ภายใน ๕๑๗ พส(บก)1๐32/๒5  
 ที่ นท. ๓๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ บสF4347 ลจ.12ก.ย.65  
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น (พ.๐3 น.)

เรียน ผส.ชป.๑๑

ตามหนังสือห้องรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ที่ รทบ. ๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ สืบเนื่องจากสำนักข่าวไทย รายงานข่าวกรณีฝนตกหนัก ทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพื้นที่ต่าง ๆ มีน้ำท่วมขัง โดยพบปัญหาการระบายน้ำที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ เนื่องจากเครื่องสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒๐ เครื่อง เกิดเสียใช้งานไม่ได้ถึง ๑๐ เครื่อง ส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าทำให้น้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างประชาชนได้รับความเดือดร้อน และจากการลงตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตใต้ ของท่านอธิบดี พบว่า สถานีสูบน้ำมีความพร้อมในการใช้งานน้อยมาก เครื่องสูบน้ำใช้งานได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์น้ำท่วม ขาดการดูแลบำรุงรักษา ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของปัญหา ความพร้อมในการใช้งานของเครื่องสูบน้ำ และให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรมชลประทาน ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมชลประทาน ที่ สบค ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้ ผส.ชป.๑๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและรายงานกรมเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป นั้น

นิติกรประจำสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้

๑. นายยงยศ เนียมทรัพย์ ประธานกรรมการ  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  
 ( ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ )  
 สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
๒. นายธีร สุขชี กรรมการ  
 ส่วนผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล  
 สำนักเครื่องจักรกล
๓. นายสรสิช ตรีเนตร กรรมการและเลขานุการ  
 นิติกรปฏิบัติการ  
 ส่วนนิติการ สำนักกฎหมายและที่ดิน  
 นิติกรประจำสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เริ่ม ณ ผส.ชป.๑๑  
 เพื่อโปรดพิจารณาลงนามเป็นทัก  
 เสนอ ผส.ตท. กำแพง

เรียน ผส.ชป.๑๑

เพื่อดำเนินการ

(นายชุตินันต์ สกุลพรหมณ์)

ผส.ชป.๑๑ = ๙ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายสรสิช ตรีเนตร)  
นิติกร สชป.๑๑

(นางพนาวลัย ผาสุก)  
ผบท.ชป.๑๑

ลงนามแล้ว

(นายชุตินันต์ สกุลพรหมณ์)  
ผส.ชป.๑๑

๙๒



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส.ป.11/9220/2565

8 ก.ย. 2565 (13.55 น.)

ส่วนราชการ ห้องรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา โทร. ๒๖๒๒, ๒๖๒๓

นส. (อก) 1712/15

ที่ รทบ.๖๙/๒๕๖๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕


เรื่อง ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้


เรียน ผส.ชป. ๑๑

สืบเนื่องจากสำนักข่าวไทย รายงานข่าวกรณีฝนตกหนัก ทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และพื้นที่ต่างๆมีน้ำท่วมขัง โดยพบปัญหาการระบายน้ำ ไม่สามารถระบายน้ำได้ เนื่องจากเครื่องสูบน้ำที่ประตูประบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒๐ เครื่อง เกิดเสียใช้งานไม่ได้ถึง ๑๐ เครื่อง ส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าทำให้น้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างประชาชนได้รับความเดือดร้อน และจากการลงตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ของท่านอธิบดี พบว่า สถานีสูบน้ำมีความพร้อมในการใช้งานน้อยมาก เครื่องสูบน้ำใช้งานได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์น้ำท่วม ขาดการดูแลบำรุงรักษา นั้น

จากกรณีดังกล่าว เหตุเกิดในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของปัญหาความพร้อมในการใช้งานของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ทั้งหมด และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรมชลประทาน โดย อชช.เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ (บันทึก สบค ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕) โดยให้ ผส.ชป. ๑๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และรายงานกรมเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

  
(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)  
รทบ.

  
(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)

ผส.ชป.๑๑

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

๕